


SCHÉMA DE DÉCOUPE DES PROFILÉS EN ACIER

Pour des coupes avec chanfrein jusqu'à 45°


Lors de la commande il faut indiquer:

- Le numéro du dessin selon la présentation suivante
- La longueur maximale (L)
- L'angle en degrés (uniquement degrés entiers)

Schnittschema für Stabstahl



Schnittschema für Träger und Formstahl



Schnittschema für Hohlprofile und Formrohre

